


COMANDOS UR 10.000 LIGHT e PRO



Robustez



Contagem
de Peças



Precisão

 **Urano**

Desde 1983 | Inovar é nossa tradição

UR 10.000 LIGHT

Comando Pesador




Indicado para pesagem e conferência de peso.

Funções

- Display com Backlight;
- Ajuste na Intensidade do Backlight;
- Tara e Tara Consecutiva;
- Saída de Dados;
- Compatível com a Impressora USE CB-II;
- Possibilidade de Conexão com Computador e Impressora;
- Bateria;
- Fonte de Alimentação: Interna, Bivolt.

Dimensões



UR 10.000 PRO

Comando Pesador e Contador de Peças



Indicado para pesagem e contagem de peças, facilitando a conferência, separação e organização das peças.

Funções

- Display com Backlight;
- Área de Backlight Maior, Proporcionando Dígitos Maiores e Facilitando a Leitura;
- Tara e Tara Consecutiva;
- Contagem de Peças;
- Bateria;
- Fonte de Alimentação: Interna, Bivolt.

Dimensões



	UR 10.000 LIGHT	UR 10.000 PRO
Material do Gabinete	ABS Injetado	Aço Inoxidável
Saída de Dados	Comunicação Serial RS-232 (com Cabo Específico Urano)	✗
Bateria	✓	✓
Contagem de Peças	✗	✓
Tara e Tara Consecutiva	✓	✓
Compatibilidade com a Impressora USE CB-II	✓	✗
Área do Display (LA)	78 mm x 19 mm	100 mm x 35 mm
Área do Indicador (LAP)	140 mm x 110 mm x 55 mm	250 mm x 150 mm x 80 mm