

PEDESTAL PARA O SCANNER USHM-U

Manual de Montagem



Este manual demonstra como fixar o suporte na superfície de trabalho.

MONTAGEM

No interior da caixa você deverá encontrar, além do suporte:


- Um certificado de garantia
- Um manual de montagem
- Um kit com dois parafusos, duas abraçadeiras e uma etiqueta de proteção.

Para fixar o suporte na mesa de trabalho, siga as etapas abaixo:

- 1) Retire o suporte da caixa.
- 2) Retire o saco plástico que protege o suporte.
- 3) Posicione o suporte e marque os furos na superfície de trabalho.
- 4) Com auxílio de uma furadeira, faça os furos na superfície conforme o tamanho dos parafusos.
- 5) Posicione novamente o suporte na superfície e parafuse a base com os dois parafusos.



11.50.302.0295 - Revisão 1.0 - 14/05/13



Observação:

Você pode prender o cabo do scanner no pedestal. Para isso, fixe as duas abraçadeiras no pedestal do suporte.



Observação:

Você pode colar a etiqueta de proteção para esconder um dos parafusos na base do pedestal.